



# Förderzentrum Dorfen

Bernöder Weg 7  
84405 Dorfen

Tel: 08081/9326-15  
Fax: 08081/9326-53  
Mobile Dienste: 08081/9326-13

Datum: 14.7.2008

## Raumprogramm /Raumplanung / Raumbedarf SFZ Dorfen

geplant	derzeit genutzt	Veränderungen Schuljahr 2008/09	Bemerkung
<b>9 Klassenräume</b> (davon 4 Klassenzimmer mit 52 qm <sup>2</sup> )	<b>6 Klassenräume</b>	<b>6 Klassenräume</b>	
	<b>1 Beratungsraum</b>	<b>1 zusätzlicher SVE-Raum</b>	für den Beratungsraum stehen keine Räumlichkeiten mehr zur Verfügung
	<b>1 SVE-Raum</b>		wird als SVE-Raum weiter benötigt
	<b>1 Differenzierungs/Mehrzweckraum</b> (Differenzierung Oberstufe, Religion, Kunsterziehung, TZ)		
<b>6 Gruppenräume</b>	<b>6 Gruppenräume</b>		Gruppenräume sind zur Differenzierung in den Lernschienen nicht nutzbar, weil zu klein
<b>1 Mehrzweckraum</b>	<b>Klassenzimmer</b>		
<b>1 SVE-Raum</b>	<b>SVE-Differenzierung</b>		kann als SVE-Raum nur sehr eingeschränkt genutzt werden, weil zu klein
<b>Rhythmikraum</b> (42 qm <sup>2</sup> ) Nebenraum nicht geplant	<b>Gruppenraum</b> <b>Nachmittagsbetreuung</b>		15 Kinder lernen, spielen, essen in diesem Raum

geplant	derzeit genutzt	Veränderungen Schuljahr 2008/09	Bemerkung
1 Textilarbeitsraum	Textilarbeitsraum		
1 Informatikraum mit Nebenraum	Informatikraum		
Hauswirtschaftsbereich (71 qm <sup>2</sup> )	Hauswirtschaftsbereich		
1 Werkraum kein Nebenraum, nur Abstellkammer	Werkraum		für den BLO-Bereich nicht ausreichend
Lernmittelraum (43 qm <sup>2</sup> )	Musikraum (umgewidmet nach Absprache mit LA)		nur bedingt geeignet;
Archiv (35 qm <sup>2</sup> )	BLO-Maschinenraum	teilweise Nutzung durch BLO-Gruppen	ist für Unterricht nicht geeignet: Boden entspricht nicht Sicherheitsstandarts; viel zu klein;
Abstellraum (34 qm <sup>2</sup> )	Hörclub, Differenzierungsraum, Raum für Elterngespräche (umgewidmet nach Absprache mit LA)		nur bedingt geeignet;
Lehrmittelraum (34 qm <sup>2</sup> )	Schülerbibliothek (umgewidmet nach Absprache mit LA)		nur bedingt geeignet;
Naturkunde mit Nebenraum	Naturkunde		
Schülerbibliothek (18 qm <sup>2</sup> )	Sekretariat		war nicht vorgesehen
Elternsprechzimmer (10 qm <sup>2</sup> )	Konrektorenzimmer		war nicht vorgesehen

Räume für Hausmeister, Reinigungspersonal vorhanden  
Stuhllager vorhanden

Lehr- und Lernmittel sind aktuell (nach Absprache mit LA) im Keller untergebracht

Aktueller zusätzlicher Raumbedarf	Bemerkung
* BLO-Raum	war in der Planung nicht vorgesehen; gehört aber inzwischen zum Anforderungsprofil der Schule;
* 2 zusätzliche Räume für SVE oder Beratung (plus Testraum)	
* Raum für Jugendsozialarbeit an der Schule	war in der Planung nicht vorgesehen
* Räume für die Nachmittagsgruppe	war in der Planung nicht vorgesehen
* Elternsprechzimmer	
das Lehrerzimmer ist für Konferenzen und Besprechungen mit allen Kollegen zu klein; eine Lehrerbibliothek war nicht geplant	