

Fotodokumentation Korbinian-Aigner-Gymnasium Fassade




1. Betroffene Fassadenteile

**Schwarze
Mehrschichtplatte**

Weißer Lamellen

**Teils morsche
Holzbalken**

Abstandshalter




2. Detail




3. Nur schwarzer Anteil ohne weiße Lamellen (Beispielfoto aus Bauphase Neubau)



4. Fassade beim Eindecken mit weißen Lamellen (Beispielfoto aus Bauphase Neubau)



5. Schadensbild Bestand



6. Herabfallender Abstandshalter, Gewicht 100 Gramm